

Следствием устанавливаются обстоятельства гибели работника старательской артели в Среднеканском городском округе



Ягоднинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Магаданской области по факту гибели работника золотодобывающего предприятия проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) и ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ).

Предварительно установлено, что 29 июля 2019 года на участке старательской артели «Среднекан» в районе ручья Осенний Среднеканского городского округа машинист насосной станции, 1978 года рождения, попал под вращающийся вал между электродвигателем и насосом. В результате мужчина получил множественные травмы от которых скончался на месте.

Следователем проведен осмотр места происшествия, по факту смерти машиниста опрошены работники артели, в настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин гибели мужчины.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

31 Июля 2019

Адрес страницы: <https://magadan.sledcom.ru/news/item/1378681>